



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

детский сад №90

Е.Н. Гулина

Приказ № 17.1

от 12.06.2020

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере образования (далее – услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): г.Тверь, ул.Лукина, 35

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования детей

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 697 кв. м.
- часть здания этажей (или помещение на этаже), кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4140 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно Уставу, сокращённое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 90(МБДОУ детский сад № 90)

Адрес места нахождения организации:): г.Тверь, ул.Лукина, 35

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования администрации г.Твери, ул. Трехсвятская, д.28

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образовательная

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 100 воспитанников

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): -

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует
2	сменные кресла-коляски	отсутствует
3	адаптированные лифты	отсутствует
4	поручни	отсутствует
5	пандусы	отсутствуют
6	подъёмные платформы (аппарели)	отсутствует
7	раздвижные двери	отсутствует
8	доступные входные группы	отсутствует
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствует
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	отсутствует
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствует
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует
14	иные	отсутствует

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	имеется
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	имеется
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	имеется
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	имеется
6	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствует
7	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует
8	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
9	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеется
10	обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует
11	иные	отсутствует

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	Создание поручней	До 2025г
2	Создание пандусов	До 2025г
3	Создание доступных входных групп	До 2025г
4	Создание доступных санитарно-гигиенических помещений	До 2030г
5	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	До 2030г
6	Обеспечение достаточной ширины дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	До 2025г
7	Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	До 2030г
8	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	До 2030г
9	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	До 2030г
10	Оборудовать при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	До 2025г
11	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	До 2030г
12	Обеспечение в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	До 2030г

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
детский сад №90
Е.Н. Гулина
Приказ № 17.1
от 12.06.2020

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное учреждение

1.2. Адрес объекта 170028,): г.Тверь, ул.Лукина, 35

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 697 кв. м

- часть здания - этажей (или на этаже), кв. м

1.4. Год постройки здания 1961 г., последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего —
капитального —

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 90 (МБДОУ детский сад № 90)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 170028 г.Тверь, ул.Лукина, 35

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная, негосударственная) – муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации г.Твери

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 170000, г.Тверь, Тверская область, ул.Трехсвятская, 28а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

дошкольное образование

2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: -

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 100

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Путь следования к объекту осуществляется пассажирским общественным транспортом. Автобусы №33, 208, 12, 44, 55, 106, 51, 24, 12.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту–имеется.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 500 м

3.2.2. время движения пешком от остановки от 5 до 8 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске – нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение (рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	капитальный ремонт

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

Федерации согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОСЗН

“ ___ ” _____ 20__ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

Муниципальное
образование

Тверская область, г. Тверь

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

“ 12 ” июня 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ детский сад № 90
- 1.2. Адрес объекта): г.Тверь, ул.Лукина, 35
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 697 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4140 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1961 , последнего капитального ремонта
- _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____ - _____ ,
капитального _____ - _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 90 (МБДОУ детский сад № 90)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 170028 Тверская обл., г.Тверь, ул.Лукина, 35

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образование

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы №33, 208, 12, 44, 55, 106, 51, 24, 12.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту-имеется

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 - 8 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
()

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	Ф5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 22, 26, 27	Ф5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 22, 26, 27
2	Вход (входы) в здание	ДУ	Ф17, 23, 24, 25, 28	Ф17, 23, 24, 25, 28
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	Ф16, 19, 29, 36, 37	Ф16, 19, 29, 36, 37
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	Ф 29, 30, 31, 32, 33, 34	Ф 29, 30, 31, 32, 33, 34
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	Ф15, 20, 21	Ф15, 20, 21
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	Ф 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 18	Ф 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 18

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	капитальный ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ОСИ будет полностью доступен инвалидам и другим МГН _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии Тверская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Тверская областная общественная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту (Приложение 1) | на | <u>2</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание (Приложение 2) | на | <u>2</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании (Приложение 3) | на | <u>3</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта (Приложение 4) | на | <u>4</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений(Приложение 5) | на | <u>2</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте (Приложение 6) | на | <u>2</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 35 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) 1 лист план – схема движения; 2 листа – поэтажный план здания; 2 листа – план эвакуации по этажам.

Руководитель
рабочей группы

Заведующий МБДОУ детский сад №90

Гулина Е.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы

Старший воспитатель,

Анисимова А.В.

(Должность, Ф.И.О.)

Воспитатель,

Юнусова Е.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Подпись)

Согласовано:

Председатель Тверской
областной общественной
организации общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов»

Дрягина Е.М.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Председатель Тверского ООО
ВОС

Трегуб А.Б.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Тверское региональное
отделение общероссийской
общественной организации
"Всероссийское общество
глухих "

Ибрагимова С.Ю.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Директор Государственного
казенного учреждения
Тверской области "Центр
социальной поддержки
населения" города Твери.

Александрова Ю

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Представители
организации,
расположенной на объекте

Заведующий МБДОУ детский
сад №90 Гулина Е.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано

“ _____ ” _____ 20 ____ г.

(протокол № _____)
Комиссией (название) _____ .

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от “12” июня 2020г.

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 90

Адрес объекта: г. Тверь 170028, г. Тверь, Тверская область ,ул. Лукина, 35

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	ф 1 5 7 9 10 11	ф 1 5 7 9 10 11	Асфальтовое покрытие имеет неровности, перепады и препятствия для передвижения, отсутствуют элементы информации об объекте, кнопка вызова, ручки, калитка не соответствует СНиП 35-01-2001	К,С,О	Ремонт асфальтового покрытия, устранение неровностей, перепадов и препятствий для передвижения, увеличение прохода, размещение элементов информации об объекте, продублированная по Брайлю, установка кнопки вызова, ручки в соответствии с СНиП 35-01-2001	Ремонт капитальный
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Ф 16 19 29 36 37	Ф 16 19 29 36 37	Асфальтовое покрытие не соответствует СНиП 35-01-2001, имеет неровности, отсутствуют ограничительная разметка, места отдыха, информация о путях движения по территории, продублированная по Брайлю, тактильные полосы (п.п.4.1.4,4.1.10,4.1.11	К,С,О	Ремонт асфальтового покрытия, устранение неровностей, обустройство мест отдыха, нанесение ограничительной разметки, информация о путях движения по территории продублированная по Брайлю, тактильных полос привести в соответствии с СНиП 35-01-2001	Ремонт капитальный

					СНиП 35-01-2001)			
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствие автостоянки для МГН	К,С,О	Оборудование автостоянки для МГН, в соответствии с СНиП 35-01-2001	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне		Ф 16 19 29 36 37	Ф 16 19 29 36 37		К,С,О	п.п. 1.1,1.2,1,5 в соответствии с СНиП 35-01-2001	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДУ	Ф 16 19 29 36 37	Ф 16 19 29 36 37	Ремонт капитальный

,**П-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (территория, прилегающая к зданию) оценено как доступно условно.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от "12" июня 2020г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №90**

Адрес объекта г. Тверь 170028, г. Тверь, Тверская область ,ул. Лукина, 35

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Ф 17 24 25	Ф 17 24 25	Не дублируется пандусом, отсутствует контрастная и рельефная маркировка ступеней, скользящее покрытие, поручни не соответствует п.5.1.3 СНиП 35-01-2001	К, С, О	Устройство лестницы (нескользкое покрытие, ширина проступи - 30 см, высота-15 см); установка поручней с двух сторон, замена покрытия, нанесение контрастной и рельефной маркировки ступеней	Ремонт капитальный
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса	К, О	Установка пандуса в соответствии со СНиП 35-01-2001	Ремонт капитальный
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Ф 25 28	Ф 25 28	Отсутствуют: водоотвод, навес, тактильные обозначения, кнопка вызова, знак инвалида, скользящее покрытие, имеется дренажная решетка Размеры не соответствует п.5.1.3 СНиП 35-01-2001	К, С, О	Установка водоотвода, тактильных обозначений, кнопки вызова, знака инвалида, навеса, антискользящее покрытие, увеличение размеров входной площадки, привести дренажную решетку	Ремонт капитальный

							в соответствии с СНиП 35-01-2001	
2.4	Дверь (входная)	есть	Ф 24 28	Ф 24 28	Ширина 0,8 м.; отсутствует смотровая панель, высота порога более 0,014 м, отсутствует предупреждающая, контрастная маркировка. Ручка двери не соотв. Не соотв. п.5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 СНиП 35-01-2001	К, С, О	Расширение дверных проемов, замена ручки, понижение порогов, нанесение предупреждающей, контрастной маркировки в соответствии с СНиП 35-01-2001	Ремонт капитальный
2.5	Тамбур	есть	Ф 28	Ф 28	Тамбур не соотв. п. 5.1.7 СНиП 35-01-2001	К, С, О	Привести в соответствии с СНиП 35-01-2001	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне		Ф 17 24 25 28	Ф 17 24 25 28			п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 в соответствии с СНиП 35-01-2001	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ	Ф 17 24 25 28	Ф 17 24 25 28	Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _ Состояние доступности структурно-функциональной зоны (входа (входов) в здание) оценено как доступно условно.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от “12” июня 2020г.

I Результаты обследования: .Путей движения в здании

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 90

Адрес : г. Тверь 170028, г. Тверь, Тверская область, ул. Лукина, 35

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	Ф 41	ф 41	Отсутствие настенного поручня, мнемосхемы и тактильных табличек, тактильных направляющих на полу, предупреждающих обозначений. Отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения функциональным назначением помещений Ширина и длина не соотв. п.5.2.1, п.5.2.4 СНИП 35-01-2001	К,С,О	Установка настенного поручня, мнемосхемы и тактильных табличек, тактильных направляющих на полу, предупреждающих, тактильных направляющих и обозначений, обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно – гигиеническим помещениям в соответствии с СНИП 35-01-2001	Ремонт капитальный
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Ф 16 19	Ф 16 19	Отсутствуют предупреждающие на полу и контрастная маркировка, первая и последняя ступени не имеют подступенков с одной и другой стороны, отсутствуют поручни с одной стороны не соотв. СНИП 35-01-2001	К,С,О	Установка предупреждающих на полу, нанесение контрастной маркировки, установка поручней в соответствии с СНИП 35-01-2001	Ремонт капитальный

3.3	Пандус (внутри здания)	нет			отсутствие пандуса СНиП 35-01-2001	К	приобретение гусеничного подъемника	индивидуальное решение с ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	Ф28	Ф28	Размеры не соотв., ширина 0,8м, высота порога более 0,014 м, не соответствует СНиП 35-01-2001, отсутствует контрастная маркировка вокруг двери, противоударная полоса, смотровая панель и ручка Не соотв. п.5.2.4, СНиП 35-01-2001	К,С,О	Расширение дверных проемов, понижение порогов, нанесение контрастной маркировки вокруг двери, противоударную полосу, смотровую панель и ручку в соответствии с СНиП 35-01-2001	Ремонт капитальный
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Ф 36 37	Ф 36 37	Пути не соотв. п. 5.1.7 СНиП 35-01-2001	К,С,О	Привести в соответствии с СНиП 35-01-2001	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне		Ф 16 19 28 36 37 41	Ф 16 19 28 36 37 41			п.п.3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 в соответствии с СНиП 35-01-2001	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	Ф	Ф	Ремонт капитальный
		16	16	
		19	19	
		28	28	
		36	36	
		37	37	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: __ Состояние доступности структурно-функциональной зоны (путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от “12” июня 2020г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 90

Адрес объекта г. Тверь 170028, г. Тверь, Тверская область, ул. Лукина, 35

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Зальная форма обслуживания	есть	Ф 34	Ф 34	Отсутствует информационная табличка кабинета, продублированная по Брайлю, тактильные направляющие и предупреждающие, отсутствует контрастная маркировка двери, противоударная полоса, смотровая панель и ручка Размеры двери не соотв., ширина 0,8м, высота порога более 0,014 м, не соответствует СНИП 35-01-2001, мебель не соответствует Не соотв. п.5.2.4, СНИП 35-01-2001	К,С,О	Установка информационной таблички кабинета, продублированная по Брайлю, тактильных направляющих и предупреждающих приобретенные спец. мебели, дверь, противоударную полосу, смотровую панель и ручки привести в соответствии с СНИП 35-01-2001	Ремонт текущий
4.2	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне		Ф 34	Ф 34		К,С,О	Установка информационной таблички, тактильных направляющих в соответствии с СНиП 35-01-2001	Ремонт текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	Ф 34	Ф 34	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ___ Состояние доступности структурно-функциональной зоны (зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от “12” июня 2020г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от “12” июня 2020г.

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 90

Адрес объекта г. Тверь 170028, г. Тверь, Тверская область, ул. Лукина, 35

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Ф 15 20 21	Ф 15 20 21	Размеры не соотв. п. 5.3.3 СНИП35-01-2001 Отсутствие откидных поручней для унитаза, поручней раковины, крючка для костылей, кнопки вызова помощи, тактильных табличек и обозначений, краны не соответствуют	К С, О	Приведение туалетной комнаты в соотв. с п. 5.3.3 СНИП35-01-2001 Установка откидных поручней для унитаза, поручней раковины, крючка для костылей, кнопки вызова помощи, тактильных табличек и обозначений, установка соотв. кранов	Ремонт капитальный
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне		Ф 15 20 21	Ф 15 20 21		К,С,О	п.п. 5.1 в соответствии с СНИП 35-01-2001	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ	Ф 15 20 21	Ф 15 20 21	Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ___ Состояние доступности структурно-функциональной зоны (санитарно-гигиенические помещения) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от “12” июня 2020г

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №90

Адрес объекта г. Тверь 170028, г. Тверь, Тверская область, ул. Лукина, 35

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			отсутствуют визуальные и аудиовизуальные средства	С, Г	Установка визуальных средств, установка аудиовизуальных средств в соответствии с СНиП 35-01-2001	индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	нет			отсутствие акустических средств	С	Установка информационно-акустических средств в соответствии с СНиП 35-01-2001	индивидуальное решение с ТСП
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствие информационно-тактильного знака около входной двери в учреждение и тактильных информационных знаков в помещениях	С	Установка информационно-тактильного знака около входной двери в учреждение и тактильных информационных знаков в помещениях, в соответствии с СНиП 35-01-2001	индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне					С, Г	Установка информационно-тактильного знака около входной двери в учреждение и тактильных информационных знаков в помещениях, установка аудиовизуальных средств в соответствии с СНиП 35-01-2001	индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОСЗН

“ ___ ” _____ 20__ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1
объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

- 1.2. Наименование (вид) объекта МБДОУ детский сад № 90
- 1.2. Адрес объекта г. Тверь, ул. Лукина, 35
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 697 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4140 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1961, последнего капитального ремонта
-
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* - _____,
капитального _____ - _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 90 (МБДОУ детский сад № 90)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 170028 Тверская обл., г. Тверь, ул. Лукина, 35
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, _____ собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации города Твери
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Тверь, ул. Трехсвятская д. 28а

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых услуг образование, присмотр и уход, оздоровительные и профилактические мероприятия.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 100 воспитанников.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы №33, 208, 12, 44, 55, 106, 51, 24, 12.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту-имеется

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 - 8 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
()

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	капитальный ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения программы «Доступная среда» _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ОСИ будет полностью доступен инвалидам и другим МГН _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от “12”июня 2020г.
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от “12”июня 2020г.
3. Решения Комиссии _____ от " __ " _____ 20__ г.

Прошито,
пронумеровано,
скреплено печатью

31 листа

Завед. *М. Н. Гумина*

